

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение,
 реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы
 «Школа – интернат № 11»

СОГЛАСОВАНО

Директор КГКУ
 «Центр социальной поддержки
 населения по Ванинскому району»



А.А. Пакулова

УТВЕРЖДАЮ

Директор КГКОУ ШИ11
 С.М. Крымзина



Согласно проведенным работам по капитальному ремонту здания в рамках реализации государственной программы «Доступная среда 2016-2020 годы», внести изменения в паспорт доступности учреждения от 08.09.2015 года.

Лист регистрации изменений в Паспорте доступности КГКОУ ШИ 11 №12 от 08.06.2015 года.

№ п/п	Содержание внесенных изменений	Основание для изменений	Ф.И.О., должность, лица отв. за внесение изменений	Дата внесения изменений
1.	Зона № 1 «Территория, прилегающая к зданию (участок)» состоит из следующих функционально-планировочных элементов: Вход в здание оборудован: входной расширенной площадкой, пандусом с поручнями, анти скользящим покрытием.	Приказ №86.2 -од От9.11.2018	Лизогубенко Г.Б замдиректора по АХР	20.11.2018
2.	Зона № 3 «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)». Двери в группу ТМНР и в санитарно-гигиеническую комнату расширены.	Приказ №86.2 -од От9.11.2018	Лизогубенко Г.Б замдиректора по АХР	20.11.2018

3.	Зона № 4 «Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)». Отремонтировано помещение для детей с ТМНР (с учетом требований пожарной безопасности.) Располагается на минимальном расстоянии от эвакуационного выхода, а также с этажей и из здания наружу.	Приказ №86.2 -од От9.11.2018	Лизогубенко Г.Б замдиректора по АХР	20.11.2018
4.	Зона № 5 «Санитарно-гигиенические помещения». Произведен капитальный ремонт санузла. Оборудован универсальной кабиной для МГН (в том числе доступной для пользования инвалидами на кресле-коляске). Полы с нескользящим покрытием, унитаз и умывальник оборудованы поручнями. Умывальник оборудован сенсорным смесителем, поворотным зеркалом.	Приказ №86.2 -од От9.11.2018	Лизогубенко Г.Б замдиректора по АХР	20.11.2018
5.	Зона № 6 «Система информации на объекте». Вывеска, информация о размещении и назначении функциональных элементов на объекте, о расположении путей эвакуации выполнены с использованием азбуки Брайля. Установлены: звуковой сигнал со шнурком по вызову персонала в туалетной комнате, также при входе звонок. Установлены знаки и символы	Приказ №86.2 -од От9.11.2018	Лизогубенко Г.Б замдиректора по АХР	20.11.2018

Приложение: 1 фото – пандус, расширенная площадка для инвалидов-колясочников.

2. фото- двери в группу ТМНР, во входную группу, в спортивный зал, медицинский блок.

3. фото- помещение для детей ТМНР.

4. фото- санитарно-гигиеническое помещение.

5. фото- системы информации на объекте.